

※ MEMC(Motion Estimation Motion Compensation)

English

When operating direct source key quickly after connecting HDR signal input, it may cause display issue.

When input 4K signal, picture may flicker depending on pattern

Français

L'utilisation de la touche Source directe rapidement après avoir raccordé l'entrée de signal HDR peut causer un problème d'affichage.

En cas de signal 4K en entrée, l'image peut scintiller selon le motif

Deutsch

Wenn die Direktquellentaste schnell nach Anschluss eines HDR-Signaleingangs betätigt wird, kann es zu Anzeige-problemen kommen.

Bei Einspeisung eines 4K-Signals könnte das Bild je nach Muster flimmern

Español

Se pueden ocurrir problemas con la pantalla al pulsar la tecla de fuente directa rápidamente tras conectar la entrada de señal HDR.

Con una señal de entrada 4K, es posible que la imagen parpadee, dependiendo del patrón.

Italiano

Quando si utilizza il tasto della sorgente diretta rapidamente dopo aver collegato l'ingresso del segnale HDR, si potrebbero causare problemi di visualizzazione.

Quando si immette un segnale 4K, l'immagine potrebbe presentare sfarfallio a seconda del modello

Português do Brasil

Ele pode causar problemas de visualização ao operar com a tecla de fonte direta depois da conexão na entrada de sinal HDR.

Ao digitar sinal 4K, a imagem pode piscar dependendo do modelo

Polski

Szybkie użycie bezpośredniego przycisku źródła, po podłączeniu wejścia sygnału HDR, może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie.

Podczas wprowadzania sygnału 4K w zależności od wzoru obraz może migać

Русский

При нажатии кнопки Direct source (Прямой источник) сразу после подключения входного сигнала HDR возможны неполадки воспроизведения.

При вводе сигнала 4K возможно мерцание изображения на некоторых шаблонах

Suomi

Kun käytät suoraa lähdenäppäintä nopeasti HDR-signaalituloon yhdistämisen jälkeen, seurauksena voi olla näyttöongelma.

Syötettäessä 4K-signaalia, kuva voi kuvion mukaan välkkyä

Svenska

När du använder direktkällknappen direkt efter anslutning av HDR-signalingången kan det orsaka visningsproblem.

Vid inmatning av 4K-signal kan bilden flimra beroende på mönstret

ελληνικά

Η χρήση του πλήκτρου άμεσης επιλογής πηγής αμέσως μετά τη σύνδεση της εισόδου σήματος HDR ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα προβολής.

Κατά την εισαγωγή σήματος 4K, η εικόνα μπορεί να τρεμοπαίζει ανάλογα με το μοτίβο

Magyar

Ha a közvetlen forrásválasztó gombot gyorsan megnyomják, miután HDR jelbemenetet csatlakoztatnak, a megjelenítéssel problémák adódhatnak.

4K bemeneti jel esetén a kép mintázattól függően villódzhat

Čeština

Při použití tlačítka přímého zdroje bezprostředně po připojení vstupu signálu HDR může dojít k problému se zobrazením.

Při vstupním signálu 4K může obraz v závislosti na vzoru blikat

Türkçe

HDR sinyal girişini bağladıktan hemen sonra direkt kaynak anahtarı çalıştırıldığında, görüntü sorunları oluşabilir.

4K sinyali girildiğinde, desene bağlı olarak resim titreyebilir

繁體中文

在連接HDR訊號後並快速操作訊號源快速鍵時，則可能會導致顯示問題。

輸入4K的信號時，畫面會因為輸入的圖案不同時而會有閃爍的現象

简体中文

连接HDR信号输入后并快速操作信号源热键，可能会导致显示问题。

输入4K信号源时，图像可能会因图样而有闪烁现象

한국어

HDR 신호 입력을 연결한 후 다이렉트 소스 키를 빠르게 작동할 경우 디스플레이 문제가 발생할 수 있습니다.

4K 신호 입력시 패턴에 따라 이미지가 깜빡일 수 있습니다

يبرع

قد تحدث مشكلة في العرض عند تشغيل مفتاح المصدر المباشر بسرعة بعد التوصيل بمنفذ دخل إشارة HDR .
عند إدخال إشارة 4K قد تومض الصورة حسب النمط

